

### MULTÍMETRO DIGITAL MODELO: HD2510

#### **CARACTERÍSTICAS**

- **Display LCD com iluminação:** 3 <sup>5</sup>/<sub>6</sub> dígitos, 6000 Contagens;
- Função lanterna;
- True RMS AC+DC;
- Indicação de Polaridade: Automática (-);
- Mudança de Faixa: Automática/ Manual;
- Indicação de Sobrefaixa: "OL" é exibido;
- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " será mostrado;
- Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/ segundo;
- Resistente a Impacto: queda máxima de 2 metros;
- Proteção IP65 (a prova de poeira e protegido contra jatos d'água);
- Função Fasímetro (rotação de fase);
- Medidas em baixa impedância (LoZ);
- Medidas
- Filtro Passa Baixa (LPF);
- Medidas de Duty Cycle;
- Data Hold (congelamento de leitura);
- · Peak Hold;
- Função Relativo;
- Função Máx/Mín;
- Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C (32°F a 104°F);
- Umidade Relativa: ≤75% @ 0°C a 30°C;
  ≤50% @ 31°C a 40°C;
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 122°F);
- Altitude de operação: até 2000m;
- Tipo de Bateria: 1 x 9V (NEDA 1604 / 6F22 ou equivalente).
- Compatibilidade eletromagnética: Em um campo de rádiofrequência (RF) < 1V/m: precisão total = precisão especificada + 5% da faixa. Não especificado para índices de RF de 1V/m e maiores que 1V/m.
- Segurança/Conformidade: IEC61010 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT IV 600V CAT III 1000V.
- Grau de Poluição: 2.
- **Dimensões:** 195(A) x 95(L) x 58(P)mm.
- Peso: Aproximadamente 473g (incluindo bateria).













#### **APLICAÇÕES**

Instrumento portátil de alta qualidade, True RMS, auto range e possui um display grande de 3 5/6 dígitos. Conta com proteção contra poeira e água (IP65) e queda de 2m. O instrumento pode ser usado em medidas de tensão AC/DC/AC+DC, corrente AC/DC, resistência, diodo, continuidade, teste de sequência fase em motores, capacitância, frequência e duty cycle.

шшш.minipa.com.br

# D2510

## PROPOSTA TÉCNICA



#### **SEGURANÇA**

Este instrumento está de acordo com a norma IEC/EN 61010-1, Categoria IV 600V de Sobretensão e Dupla Isolação. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

#### TENSÃO DC

Faixas: 600mV, 6V, 60V, 600V e 1000V;

AC+DC: 6V~60V;

Precisão: 600mV ±(0,7%+3D);

 $6V \pm (0,5\% + 3D);$ 

 $60V \sim 1000V \pm (0.7\% + 3D);$ 

AC+DC:  $6V\sim60V \pm (1,5\%+4D)$ 

- Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V e 1V;
- Impedância de Entrada: 10MΩ
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/ 750V AC RMS.

#### **TENSÃO AC**

• Faixas: 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V;

LPF 6V ~750V;

PEAK HOLD;

LoZ 600V:

Motor 600V:

Precisão: 600mV ±(1,0%+4D);

 $6V \pm (0,7\% + 3D);$ 

 $60V \sim 750V \pm (1,0\% + 3D);$ 

LPF 6V  $\sim$ 750V  $\pm$ (2,0%+3D);

PEAK HOLD  $\pm(2,0\%+100D)$ ;

 $LoZ 600V \pm (2,0\%+3D)$ 

Motor  $600V \pm (1,5\% + 5D)$ ;

- Resolução:0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V e 1V;
- Resposta em Frequência: 40~ 5kHz;
- Tempo de estabilização na função LoZ: 1 minuto;
- Impedância de entrada: LoZ 300kΩ demais entradas aprox. 10MΩ;
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/ 750V AC
- Valores True RMS são aplicáveis de 5% a 100% da faixa com uma leitura residual de curtocircuito permitida de < 10 dígitos.</li>
- O fator de crista em AC pode ser de até 3,0, exceto em 750V onde pode ser até 1,5.

Forma de onda não senoidal

Onda com fator de crista de 1,0 a 2,0 deve ser adicionado 1%. Onda com fator de crista de 2,0 a 2,5 deve ser adicionado 2,5%. Onda com fator de crista de 2,5 a 3,0 deve ser adicionado 4%;

#### **GERAL**

A precisão é dada como ± (% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C ±5°C e umidade relativa até 75% com coeficiente de correção de 0,1x(precisão especificada)/°C. Especificação válida para 5% a 100% da faixa de medida. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

#### CORRENTE DC

- Faixas: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 20A.
- Precisão: 600µA ~ 600mA ±(0,8%+3D)

 $6A \pm (1,0\% + 3D)$ 

 $20A \pm (1,2\% + 5D);$ 

- Resolução: 0,1μA, 1μA, 0,01mA, 0,1mA, 0,001A e 0,01A;
- Proteção de Sobrecarga

Entrada para mA: Fusível 0,6A/1000V Entrada para 20A: Fusível 11A/1000V

#### **CORRENTE AC**

- Faixas: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 20A.
- Precisão: 600μA ~ 600mA ±(1,0%+3D)
  6A ±(1,2%+3D)

 $20A \pm (1,5\% + 5D);$ 

- Resolução: 0,1μA, 1μA, 0,01mA, 0,1mA, 0,001A e 0.01A;
- Proteção de Sobrecarga
  Entrada para mA: Fusível 0,6A/1000V
  Entrada para 20A: Fusível 11A/1000V;
- Frequência de resposta: 45Hz ~ 5kHz ;
- Valores True RMS são aplicáveis de 5% a 100% da faixa com uma leitura residual de curtocircuito permitida de < 2 dígitos.</li>
- O fator de crista em AC pode ser de até 3,0.
- Medição de corrente de 10~20A AC/DC devem ser feitas em até 30 segundos com intervalos de 15 minutos.

#### **FREQUÊNCIA**

- Faixas: 100Hz ~ 40MHz;
- Precisão: ± (0,1%+4D);
- Resolução: 0,01Hz ~ 0,01MHz;
- Amplitude de entrada: (nível DC é zero)

≤100kHz: 200mVrms ≤ a ≤ 30Vrms

- >100kHz ~ 1MHz: 600mVrms ≤ a ≤ 30Vrms
- $>1MHz \sim 10MHz$ :  $1Vrms \leq a \leq 30Vrms$
- >10MHz: 1,8 Vrms ≤ a ≤ 30Vrms
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC;



## PROPOSTA TÉCNICA

#### **DUTY CYCLE**

- Faixa: 0,1% ~ 99,9%;
- Precisão: ±(2,0%+5D);
- Resolução: 0,1%;
- Duty Cycle aplicável apenas para medidas ≤ 10kHz:
- Sensibilidade de entrada: >2Vpp;
- Frequência ≤ 1kHz: Duty Cycle 10% ~95%;
- Frequência > 1kHz: Duty Cycle 10% ~95%;

#### RESI<u>STÊNCIA</u>

- Faixas:  $600\Omega$ ,  $6k\Omega$ ,  $60k\Omega$ ,  $600k\Omega$ ,  $6M\Omega$ ,  $60M\Omega$
- Precisão:  $600\Omega \pm (1,0\% + 2D)$ ;  $6k\Omega \sim 600k\Omega \pm (0,8\% + 2D)$ ;  $6M\Omega \pm (1,2\% + 3D)$ ;  $60M\Omega \pm (2,5\% + 5D)$ ;
- Resolução: 0,1Ω, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS

#### CONTINUIDADE

- Faixa: ⁰泖);
- Resolução: 0,1Ω;
- Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 50Ω.
- Tensão de circuito aberto aprox. 3,0V
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS.

#### **ACESSÓRIOS**

- 1. Manual de Instruções (1 peça);
- 2. Pontas de prova (1 par);
- 4. Bolsa para Transporte.

#### CAPACITÂNCIA

- Faixas: 6nF, 60nF ~ 600µF, 6mF ~ 60mF;
- Precisão: 6nF Com a função REL ±(3,0%+10D)
  60nF ~ 600μF ±(3,0%+5D)
  6mF ~ 60mF ±(5%);
- Resolução: 1pF, 10pF ~ 0,1uF, 1uF ~ 10uF;
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC;
- Para capacitância ≤1µF, é recomendado o uso da função REL para assegurar a precisão da medida.

#### **TESTE DE DIODO**

- Faixa: → ;
- Resolução: 1mV;
- Descrição: O display exibe a queda de tensão aproximada do diodo;
- Tensão de circuito aberto aprox. 3,0V
- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/AC RMS.
- O valor de queda de tensão de uma junção PN de silício costuma ser entre 0.5 ~ 0.8V.

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

- 1. Ponta de prova: MTL-07, MTL-24;
- 2. Ponta Atenuadora de Alta Tensão: HV-40A;
- 3. Cabos de conexão: MTL-22, MTL-23, MTL-37;
- 4. Garra de Corrente: CA-601, M-Flex 10/18 e HR-30:
- 5. Certificado de calibração (OPCIONAL);









\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br